

FLYTEC 4020	2
PREHLED	2
KLÁVESNICE	2
FIREMNÍ STRATEGIE.....	2
NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1	4
VOLBY VÝŠKOMERU 1.....	4
<i>Výškomer 2 (ALT2).....</i>	4
NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2	4
VOLBY VÝŠKOMERU 2.....	4
<i>Variometr.....</i>	4
ZVUKOVÝ SIGNÁL VARIOMETRU	4
DISPLEJ ANALOGOVÉHO VARIA	5
REŽIM NASTAVENÍ VARIA.....	5
VOLBY VARIOMETRU.....	5
ZVUKOVÝ SIGNÁL PRI KLESÁNÍ/VÝSTRAHA PRI KLESÁNÍ.....	5
NASTAVENÍ ZVUKOVÉHO SIGNÁLU PRI KLESÁNÍ.....	5
DISPLEJ.....	5
NASTAVENÍ RYCHLOSTNÍ SONDY	6
VOLBY RYCHLOSTNÍ SONDY.....	6
CAS LETU.....	6
ZOBRAZENÍ TEPLITOY.....	6
NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ TEPLITOY A CASU	6
VOLBY ZOBRAZENÍ TEPLITOY A CASU.....	7
<i>Záznamy</i>	7
<i>TISK.....</i>	7
<i>NASTAVENÍ ZÁZNAMU.....</i>	7
<i>BAROGRAF</i>	8
<i>Záznam</i>	8
<i>Casové znacky.....</i>	8
<i>Tisk.....</i>	8
<i>Prenos do PC</i>	8
<i>Nastavení barografu</i>	8
<i>Volby nastavení barografu.....</i>	8
<i>POŠKOZENÍ VODOU.....</i>	9

Flytec 4020

Obecné poznámky

Flytec 4020 je vyvinut jako úplne nový prístroj. Je kompaktnejší, lehcí a díky nejnovějším technologiím i cenově dostupnejší.

Variometr Flytec 4020 je prístroj, který mužete snadno prizpusobit svým potrebám. Všechny důležité údaje je možné snadno a rychle menit. Létáte ve Spojených Státech? Ale to není prece problém. Výškomer 1 zobrazí výšku ve stopách a výškomer 2 bude zobrazovat výšku v metrech tak, jak jste zvyklí. A to je jenom jeden z příkladu toho, co Vám 4020 nabízí.

I tento prístroj zustává verný firemní strategii a i v tomto smeru doznał nekolika zlepšení. Flytec 4020 Vám zkrátka prinese spoustu zážitku.

Prehled

1. Vypínač On/Off (Zapnuto/Vypnuto)
2. Displej analogového varia
3. Displej digitálního varia
4. Displej indikátoru
5. Displej SPEED/TIME/MEMO (Cas/Rychlosť/Pamäť)
6. Displej výškomeru a stopek
7. Klávesnice
8. Konektor pro rychlostní sondu
9. Port pro pripojenie k PC a tiskárne
10. Prepínac REC

Klávesnice

1. START_STOP_RESET
2. Zvukový signál varia
3. ALT1-ALT2-CHRONO (Výškomer 1 – Výškomer 2 – Casové údaje)
4. Nulování ALT2 (Nulování výškomeru 2)
5. Nastavení zvukového signálu (výstrahy) pri klesaní/Tisk
6. TIME/SPEED/MEMO (Cas/Rychlosť/Pamäť)

Firemní strategie

Snaha společnosti Flytec je zachovat ovládání prístroju co nejjednodušší. Proto je také každé klávese prirazena pouze jedna funkce, to znamená, že každá klávesa ovládá jednu funkci, která může být zobrazena a vypnuta nebo zapnuta. Chcete-li menit funkci, stisknete a pridržíte příslušnou funkční klávesu. Nastavení, které chcete menit, bude blikat a můžete jej změnit pomocí kláves (šipka nahoru) a (šipka dolu).

Prístroj má tri základní režimy; provozní režim, režim nastavení a režim konfigurace.

Provozní režim (normální provozní režim)

Prístroj pracuje v provozním režimu ve chvíli, kdy je bežne používán. V provozním režimu prístroj kontinuálne zobrazuje výšku, hodnoty klesání nebo stoupání a cas.

Režim nastavení (používá se pro nastavování)

V režimu nastavení můžete pro každé zobrazení menit nastavení hodnoty. Můžete například nastavit nadmorskou výšku tak, že nastavíte hodnoty ALT1 (výškomer 1).

Do režimu nastavení pro určitý údaj (například ALT 1 – výškomer 1) prejdete tak, že vyberete odpovídající funkční klávesu (v našem případě ALT1, ALT2, CHRONO) a pridržíte ji asi 4 vteřiny. Jakmile se dostanete do režimu nastavení, na displeji indikátoru se objeví nápis SET (nastavení). Hodnota, kterou chcete změnit, zacne blikat.

Chcete-li se vrátit do normálního provozního režimu, stisknete krátce odpovídající funkční klávesu (například ALT1, ALT2, CHRONO).

V prípade, že v prubehu 15 vteřin neprenastavíte zvolené hodnoty, prístroj se sám prepne do normálního provozního režimu.

Režim volby (režim konfigurace prístroje)

V režimu VOLBY môžete nastaviť prístroj tak, aby odpovedal vašim požiadavkum a môžete si uložiť svoje vlastní predvolby. V režimu VOLBY môžete nastavovať parametry pre každé zobrazení alebo funkcie pre rôzne úrovne. Napríklad nastavení jednotiek alebo speciálnych funkcií. Podrobnejší popis možností nastavení v režimu VOLBY nájdete u popisu jednotlivých funkcií.

Do režimu VOLBY vstoupíte, stisknete-li žlté označené klávesy s popiskou "OPTION" (viz obrázek 1, str. 15). Je-li prístroj prepnutý do režimu VOLBY, bude na displeji indikátoru svítiť nápis OPTION (Volby).

V režimu VOLBY môžete meniť niekoľko parametrov. Stisknete-li krátce odpovídajúci funkčné klávesy (napríklad ALT1, ALT2, CHRONO), prejdete do nasledujúcich úrovne. V každej úrovni môžete zmeniť jeden parameter odpovídajúci funkcií. Císlo úrovne sa zobrazí na displeji digitálneho varia..

V prípade, že v prubehu 15 vterín neprenastavíte zvolené hodnoty, prístroj sa sám prepne do normálneho provozného režimu.

Chcete-li sa do normálneho provozného režimu prepnout rukou, stisknete ještě jednou obe klávesy najednou (viz obr. 1).

Provoz

Zapnite prístroj pomocou prepínace On/Off. Po zanutí prochádza prístroj rutinou automatického testovania a potom vstoupí do provozného režimu.

Po zapnutí je prístroj nastaven na hodnoty, ktoré jste zadali pri poslednom použití prístroja.

Zapnete-li prístroj poprvé, zobrazí prístroj na displeji digitálneho varia stav batérie. V prípade, že indikátor stavu batérie ukazuje zhruba 50% v zelené časti displeja, znamená to, že batérie sú stále asi z poloviny nabité. Je-li indikátor v červenej časti, batérie musí byť vymenované. V prípade, že sa batérie dochádzajú v lete, objaví sa krátce na displeji výstraha a na displeji varia sa objaví indikátor stavu batérie.

Životnosť alkalických batérií v prístroji je asi 160 provozných hodín. Možete rovnež používať dobývací batérie. Provozná doba tejto batérie je ale podstatne nižšia (celková doba provozu asi 40 – 50 hodín).

Výškomer

Obecné poznámky

Jak vlastne funguje výškomer

Výškomer je v skutečnosti barometr, protože nemerí priamo výšku, ale tlak. Výška sa potom vypočítáva z tlaku. Pro účely výpočtu absolutnú výšku (podľa mezinárodní definice výšky), se tlak u hladiny more považuje za bod nula.

Prečo sa tlak mení s výškou? Atmosférický tlak na jakémkoliv mieste na zemi je tvorený váhou vzdušného sloupca nad bodom. To je dôvodom, prečo sa tlak snížuje s výškou – nad hľavou máte nižšiu sloupec vzduchu. V 500 m.n.m. odpovedá zmena 1mbar výškové zmene 8 metru.

Ve skutečnosti to ale není tak jednoduché, protože na tlak mají vliv i ďalšie faktory. Tlak závisí na teplote a samozrejme také na pocasí. Za pekného dňa sa môže tlak meniť asi o 1 mbar vlivom rozdielnych teplot, a to odpovedá výškovým rozdielom +10 metrov. V závislosti na pocasí má tlak vzduchu u hladiny more (QNH) hodnoty 950 mbar až 1050 mbar. Chcete-li eliminovať vliv pocasí, musíte výškomer pravidelne prenastavovať. To znamená, aby výškomer ukazoval správnu výšku, je nutné jej nastaviť podľa známej nadmorské výšky.

Dochádzí-li k rýchlej zmene pocasí (napríklad v studených frontách), mení sa tlak vzduchu v prubehu jednoho dňa až o 5 mbar. To odpovedá výškovému rozdielu 40 metra!

Jiná metoda kalibrace výškomeru je založena na zadávaní aktuálneho QNH. Co je vlastne QNH? V oblasti letectví je nutné používať sjednocený nulový bod proti, aby všetkina letadla letící v stejnej výške mela i stejnou hodnotu na svých výškomerech. Tato spoločná základna sa nazýva QNH. QNH je aktuálny tlak udávaný v hPa (1hPa = 1mbar) prepocítaný na hladinu more. Urcuje sa nekolikrát denne a je k dispozícii pomocí rádia na všetkých leteckých predpovedí pocasí.

Výškomer 1 (ALT1)

Výškomer 1 zobrazuje absolutnú výšku, to znamená nadmorskou výšku.

Funkčná klávesa (ALT1, ALT2, CHRONO) sa používa pre zmeny zobrazenia výškomeru 1, výškomeru 2 a stopek. Stisknete-li klávesu a chvíľu ju pridržíte, prepnete sa do režimu nastavení.

Nastavení výškomeru 1

Jak jsme se již zmínili výše, absolutní výšku je možno nastavit v režimu nastavení. Hodnoty QNH a výšky blikají na displeji ve dvou rádcích. Pomocí kláves nastavení (šipka nahoru a šipka dolu) mužete současne nastavit výšku a QNH. V případě, že nevíte, jaká je v místě nadmorská výška, mužete použít metody nastavení podle QNH, ale tato metoda není zdaleka tak presná jako prímé nastavení výšky. Rozlišení pri nastavování pomocí QNH je 1 mbar, což odpovídá 8 výškovým metrum. Výšku je ale možno nastavit s presností na 1 metr.

Stisknete-li zároveň klávesy nastavení (šipka nahoru a šipka dolu) prejdete do režimu VOLBY.

Volby výškomeru 1

V režimu VOLBY mužete v první úrovni nastavit jednotky výškomeru 1 (ALT1) (metry nebo stopy), ve druhé úrovni potom mužete nastavit jednotky QNH (hPa nebo Hp). Indikátor nastavení odpovídající jednotky bude blikat na displeji.

Ve třetí úrovni je možno nastavit korekci tlakového cidla (+- 50hPa).

Jestliže zjistíte, že se zobrazené hodnoty QNH ve známé výšce závažně liší od hodnot QNH podle predpovedi počasí pro oblasti, kde se nacházíte, mužete tuto odchylku opravit pomocí korekce, u které uvedete (s rozdílným znaménkem) hodnotu opravy. Jestliže je například hodnota uváděna vaším přístrojem o 20hPa vyšší, zadejte hodnotu -20 a opravte odchylku.

Tato odchylka je zpusobena stárnutím tlakového cidla a stabilizuje se asi po 2 – 3 letech.

Poznámka: Nesprávné zadávání korekcních hodnot muže vést k nesprávnému odecítání výšky. Pokud nemáte závažný důvod, nikdy nemente základní nastavení výškomeru (je to ve vašem vlastním zájmu). V režimu VOLBY se objeví na indikátoru nápis OPTION a ALT1 a v horní části displeje se zobrazí odpovídající hodnota. Údaje, které chcete menit, budou blikat.

Výškomer 2 (ALT2)

Výškomer 2 mužete používat jako absolutní nebo relativní výškomer.

Používáte-li jej jako absolutní výškomer, jsou jeho funkce totožné s výškomerem 1. V tomto případě mužete výškomer 1 zobrazovat výšku v metrech a výškomer 2 ve stopách.

Relativní výškomer zobrazuje relativní výšku k definovanému bodu. Pomocí kláves ALT1, ALT2, CHRONO mužete výškomer 2 kdykoliv vynulovat. Pomocí výškomeru 2 tak mužete merit výšku nad startem. Stisknete-li klávesu ALT1, ALT2, CHRONO pred startem, vynulujete výškomer 2.

Nastavení výškomeru 2

Výškomer 2 se nastavuje v režimu nastavení stejne jako výškomer 1.

Jestliže výškomer 2 používáte jako výškomer absolutní výšky, dojde ke zdvojení merení výšky výškomerem 1 a výškomerem 2. Jakákoli změna na výškomeru 1 se objeví i na výškomeru 2 a naopak.

Volby výškomeru 2

V první úrovni režimu VOLBY mužete nastavit jednotky zobrazování výšky (metry nebo stopy). Vybrané jednotky blikají na displeji. Mezi jednotkami se mužete prepínat pomocí kláves (šipka nahoru a šipka dolu).

Stisknete klávesu ALT1, ALT2, CHRONO a dostanete se tak do druhé úrovne režimu VOLBY. V této úrovni mužete nastavit režimu výškomeru – relativní nebo absolutní. Vyberete-li absolutní, budou na displeji blikat nápis ALT1 a ALT2, zvolíte-li režim relativní bude na displeji blikat ALT2.

Do normálního provozního režimu se vrátíte po 15 vterinách nebo stisknete-li najednou obe klávesy označené nápisem OPTION.

Variometr

Zvukový signál variometru

Pomocí klávesy (reprodukтор) mužete nastavit ruzné hladiny zvukového signálu nebo zvukový signál úplne vypnout. V chvíli, kdy klávesu (reproduktor) stisknete, uslyšíte nastavený zvukový signál.

Displej analogového varia

Displej analogového varia má rozsah $+8\text{m/s}$ pri zobrazení z obou stran. Jednotky odpovídají hodnote $0,2\text{ m/s}$. Do 4 m/s se displej zapluje. Pri hodnote vyšší než 4 m/s se hodnoty na displeji odecítají odspodu.

Například:

Obrázek (strana 19)

Citlivost variometru odpovídá celkovému nastavení prístroje (režim nastavení citlivosti).

Displej digitálního varia (integracní cas)

Digitální vario zobrazuje hodnotu stoupání, které trvá X vterin. Cas, urcený hodnotou X, po který je stoupání zaznamenáváno pred zobrazením (integracní cas), je možno nastavit v režimu VOLBY. Odpovídající hodnoty budou blikat na displeji digitálního varia..

Stisknete-li dlouze (4 vteriny) klávesu (reprodukto), prejdete do režimu nastavení varia..

Režim nastavení varia

Základní cas odpočtu klesání nebo stoupání je možno nastavit v režimu nastavení. Základní nastavení casové prodlevy je patrné na všech funkčních varia.. Je možno jej nastavit na $0,5$ vteriny, $1,0$ vterinu nebo $1,5$ vteriny.

Poznámka: Nejrychlejší vario není vždy nejlepší vário. V nárocnejších podmínkách se doporučuje nastavit větší casovou prodlevu. Turbulentní nárazy se potom na variu odfiltrují a nejsou zobrazeny.

Do režimu VOLBY se mužete prepnnout, stisknete-li soucasne klávesy OPTION.

Volby variometru

Integracní cas digitálního varia je možno menit v první úrovni režimu VOLBY. Hodnoty se zadávají v intervaloch po 5 vterinách od 5 do 35 vterin a blikají na displeji digitálního varia.. V nastavení 1 na nastaveno digitální vário bez prumerování a zobrazuje hodnoty podle grafického varia.. Hodnoty je možno menit pomocí kláves (šipka nahoru) a (šipka dolu).

V druhé úrovni je možno nastavit akustický signál. Citlivost akustického signálu je možno nastavit v rozmezí 2 cm/s až 40 cm/s . Bod sepnutí akustického signálu je zobrazen na displeji a odpovídá $1/10$ zobrazené hodnoty. To znamená, že například zobrazení 2 m/s odpovídá nastavení akustické odezvy na 20 cm/s .

Ve třetí úrovni je možno nastavit jednotky (m/s nebo feet/min) pro zobrazení hodnot digitálního varia.. Aktuální nastavení bliká v displeji digitálního varia.. Mezi jednotkami se mužete prepnnout pomocí klávesy (šipka nahoru).

Zvukový signál pri klesání/Výstraha pri klesání

Zvukový signál pri klesání je souvislý tón, který se zapíná v okamžiku, kdy rychlosť klesání dosáhne hodnoty nastavené pro sepnutí signálu. Zvukový signál pri klesání je možno nastavit nebo vypnout pomocí klávesy (reprodukto + šipka dolu). Je-li zvuková výstraha pri klesání zapnutá, na displeji se objeví nápis SINK. Pri prvním zapnutí zvukové výstrahy, na analogovém displeji se objeví znacka určující bod sepnutí výstrahy.

Nastavení zvukového signálu pri klesání

Hodnota pro sepnutí zvukového signálu se nastavuje pomocí kláves. Bod pro sepnutí signálu je možno nastavit v celé v celém rozsahu na displeji a tato hodnota zustává uložena v prístroji, i když jej pozdeji vypnete.

Rychlostní sonda

Obecné poznámky

Rychlostní sondu je možno dokoupit jako doplnok. Rychlostní sondy rady 3000 je možno používať i s prístroji rady 4000.

Presnosť cídla rychlostní sondy je ve velké míře závislá na pripojení. Krome toho je presnosť približne $+2,5\%$ (podle prumyslové normy), a proto je možné, že dve ruzné sondy nezobrazí stejnou rychlosť. Tyto odchyly je možno opravit pomocí nastavení prístroje (režim VOLBY pro rychlostní sondu).

Displej

Je-li k vašemu prístroji pripojena rychlostní sonda, mužete rychlosť (v km za hodinu, milích nebo uzlech) vztaženou ke vzduchu odecítat ve spodním časti displeje po stisknutí klávesy (SPEED, MEMO).

V prípade, že je nastavena výstraha pri pretažení (stall), ozve se, v prípade, že rýchlosť klesne pod nejakou absolutnú hodnotu, zvuková výstraha. Zvuková výstraha sa ale nezapína pri rýchlosťach nižších než 10 km/h. Je-li výstraha nastavena na rýchlosť 10 km/h nebo 5 m/h, je výstraha pri pretažení (stall) vypnuta.

Aktuálny cas je možno zobrazovať na displeji SPEED (rychlosť) ve 30 vterinových intervaloch (viz režim VOBYLY rýchlosť sondy).

Korekce

V prípade, že sonda zobrazuje vždy vyššiu nebo nižšiu rýchlosť, je možno tuto odchylku upraviť v tretí úrovni režimu VOLBY.

Nastavení rýchlosťní sondy

Rýchlosť pro zapnutí výstražného zvukového znamení pri pretažení je možno meniť. Je-li ale nastavena na rýchlosť menší než 10 km/h nebo 5m/h, je zvuková výstraha vypnuta.

Volby rýchlosťní sondy

V první úrovni mužete – v prípade, že je zapnutý displej rýchlosťní sondy -nastaví automatické zobrazování casu ve 30 vterinových intervaloch.

Ve druhé úrovni se nastavují jednotky pro zobrazování rýchlosťi. Pomocí kláves (šipka nahoru) a (šipka dolu) si mužete vybrať mezi kilometry za hodinu (kph), milemi za hodinu (mph) a uzly (kts).

Ve tretí úrovni je možno nastaví hodnotu korekcie rýchlosťní sondy. Za pomocí kláves mužete nastaví korekční hodnoty v procentech. V prípade, že není nastavena žádná korekční hodnota, bude na displeji zobrazena hodnota 100%. Jestliže ale prístroj ukazuje hodnoty rýchlosťi o 4% vyšší (to znamená 50km/h místo 48 km/h), je nutno nastaví hodnotu korekcie na 96%. To znamená, že na displeji budou zobrazeno 96 percent rýchlosťi namerené rýchlosťní sondou.

Zobrazení casu a teploty

Cas (reálny cas)

Za pomocí klávesy (ALT1, ALT2, CHRONO) si mužete ve spodní časti displeje meniť zobrazení rýchlosťi, casu a pameti. Cas, datum a rok je možno nastaví v režimu nastavení.

Stopky (CHRONO)

Stopky jsou zobrazeny v horní časti displeje. Je možno je spustit nebo zastaví pomocí klávesy (šipka nahoru, start-stop-reset). Jestliže jsou stopky puštené, na displeji bliká nápis CHRONO. Pomocí klávesy (ALT1, ALT2, CHRONO) mužete prepínat zobrazení mezi ALT1 (výškomer 1), ALT2 (výškomer 2) a CHRONO (casové údaje). Stisknete-li klávesu (šipka nahoru, start-stop-reset), spusťte nebo zastavíte stopky. Chcete-li vynulovať zastavené stopky, stisknete klávesu (šipka nahoru, start-stop-reset) a pridržte ji 4 vteriny. V prípade, že jste zastavili stopky, zustane na displeji zobrazen nápis CHRONO do té doby, než stopky vynulujete.

Cas letu

Let casu se zapíná spolu s prístrojom a beží po celou dobu nezávisle na stopkách. Jakmile prístroj vypnete, hodnota casu letu je uložena. Cas letu uložený do pameti je potom zobrazen ako jeden z údajov o záznamu letu (Logbook).

Zobrazení teploty

Zobrazení teploty je jednou z ďalších funkcií zobrazenou na tomto displeji. Zobrazovanie teploty je možno vypnout nebo zapnout. V prípade, že je zobrazenie teploty zapnuto, objeví sa údaje o teplote každých 30 vterin v displeji pre zobrazenie casu. Zobrazovanie teploty je možno zapnout nebo vypnout v režimu VOLBY.

Poznámka: Vzhľadom k tomu, že teplotné čidlo je uvnitř prístroja, zobrazenie teploty probíha s mírným zpoždením.

Nastavení zobrazení teploty a casu

Cas se nastavuje pomocí kláves (šipka nahoru) a (šipka dolu). Hodiny a minuty se nastaví a potvrď klávesou (time, speed, memo). Datum se zadáva stejným zpusobem. Vloženou hodnotu je opet nutno potvrdiť klávesou (time, speed, memo). Rok se zadáva opet stejným zpusobem.

Volby zobrazení teploty a casu

Zobrazování teploty je možno vypnout nebo zapnout v první úrovni režimu volby. Je-li zobrazování zapnuto, na displeji bude blikat nápis TEMP a TIME. V případě, že je zobrazování teploty vypnuto, bude blikat pouze nápis TIME.

Za pomocí kláves (šipka nahoru) a (šipka dolu) je možno meniť jednotky zobrazovania teploty (oCelsia nebo oFahrenheita).

Záznamy

Obecné poznámky

Do pameti jsou uloženy maximální hodnoty práve ukončeného letu a dalších devatenácti predchozích letu. Je možno je vyvolať klávesou MEMO. Klávesu (time, speed, memo) stisknete nekolikrát za sebou, dokud nebude na displeji nebude zobrazen nápis MEMO.

Maximální uložené hodnoty:

Maximální absolutná výška: ALT1

Maximální relativná výška: ALT2

Maximální stoupánia a klesanie: analogové vário

Cas letu: CHRONO

Datum: spodná časť displeja

Pomocí kláves (šipka nahoru) a (šipka dolu) si zobrazíte hodnoty požadovaného letu. Let označený ako 0 je aktuálni let a jeho hodnoty jsou prubežne aktualizovány. Let označený ako 19 je nejstarší let a jeho hodnoty jsou automaticky vymazány, jakmile jsou nové hodnoty uloženy do pameti.

Hodnoty se do pameti ukládají automaticky pri vypnutí prístroja. Musí ale byt splnená podmínka, že prístroj byl zapnut nejmene 3 minuty a v uvedene dobe dosahlo zmeny výšky nejmene 50 metru.

Tisk

Záznam o letu je možno vytisknout pomocí kablu na tiskárňach emulujúcich režim EPSON nebo IBM. Lze použiť sériový nebo paralelní port. Tisk se spouští dlouhým podržením tlacítka

Príklad výpisu:

DATE Nr.dd.mm.yy.	TIME	ALT1 MAX	ALT2 MAX	Variometr MIN	Variometr MAX	TIME
Nr.dd.mm.yy	hh:mm	[m]	[m]	[m/s]	[m/s]	hh:mm
1.03.01.95	11:23	2032	204	1,2	14,6	00:33
2. 05.01.95	13:45	1892	349	2,5	-12,3	1:26
3.12.02.95	12:03	1580	89	0,8	-9,8	00:23
4. 03.01.95	11:23	2032	204	1,2	-2,0	01:09

Nastavení záznamu

Všetky záznamy o letu uložené do pameti je možno vymazať v režime nastavení. V displeji MEMO se objeví nápis CL. K vymazaniu dojde, stisknete-li klávesu MEMO na ctyri vteřiny. Jakmile dojde k vymazaniu, na chvíliku se na displeji rozsvítí všetky segmenty a prístroj se znova spustí.

Volby záznamu letu

Emulace tiskárny

?? Epson

?? IBM

?? Šírka výpisu

?? Condens:(80 znaku na rádek)

?? Normal. (60 znaku na rádek)

Dále mužete zadat svoje jméno, které se objeví v záznamu letu. Jména se zadávají pomocí ASCI kódu. Jméno může mít až 21 znaku.

Barograf

Záznam

Záznam letu je možný pouze se zapnutým vypínačem REC. Je možno nastavit interval ukládání (I, 5 nebo 1 vterin) a hodnoty, které se budou ukládat. Vypněte-li vypínač REC, ukončíte barografický záznam a uložíte jej do paměti. Jestliže vypínač nevypnete, bude barografický záznam uložen při vypnutí přístroje.

POZOR: Jestliže prepínac REC nezapnete, nebude aktivován barografický záznam. Z toho důvodu budou do paměti při vypnutí přístroje uloženy pouze hodnoty o délce letu a nejvyšší hodnoty dosažené za letu.

Casové znacky

Při záznamu letu mužete behem letu nastavit i casové znacky. Mužete tak například označit pomocí této znacky otocný bod. Tyto znacky jsou potom vytiskeny a zobrazeny pomocí software FlyChart. Casové znacky za letu pomocí kláves (ALT 1, ALT 2 CHRONO). Stisknete ji nekolikrát za sebou, až se na displeji v horní části objeví číslo. Toto číslo označuje casovou znacku, kterou jste vložili.

Tisk

Prepněte se do displeje MEMO (opakovane stisknete klávesu (TIME, SPEED MEMO). Pomocí kláves (šipka nahoru) a (šipka dolu) se nastavíte na let, který chcete vytisknout. Tisk zahájíte klávesou PRINT, kterou dlouze stisknete.

Prenos do PC

Všechny uložené lety je možno prenést do PC. Potrebujete PC s nainstalovaným systémem Windows 3.X, 95 a kabel k PC a software Flytec.

Prenos zahájíte z prostředí software Flytec FlyChart. Prístroj musí být zapnutý a je v režimu MEMO (flight 0). Obsah celé paměti je prenesen do PC, odkud jej můžete vytisknout nebo zobrazit.

Nastavení barografu

V režimu nastavení je možno všechny lety vymazat a můžete rovněž nastavit interval ukládání barografického záznamu do paměti.

V režimu nastavení je nejprve zobrazen nastavený interval ukládání. Pomocí kláves (šipka nahoru) a (šipka dolu) nastavte interval ukládání 1, 5 nebo 15 vterin. Krátce stisknete klávesu MEMO a uložte interval, který jste zvolili.

Jestliže se na displeji objeví CL, můžete všechny lety z paměti. Stisknete klávesu ALT1 ALT2, CHRONO a podržíte ji 4 vteriny stisknutou. Jakmile jsou všechny údaje vymazány, čísla na displeji krátce bliknou a přístroj se znova spustí.

Volby nastavení barografu

Hodnoty, které budou v barografickém záznamu zapsány je nutno zvolit v první rovině nastavení.

Pomocí kláves (šipka nahoru) a (šipka dolu) Hodnoty, které je možno nastavit budou postupne na displeji blikat.

ALT 1 and SPEED výška a rychlosť

M/S FT/MIN and SPEED stoupání a rychlosť

ALT1 and TEMP výška a teplota

AL1 1 pouze výška

Ve druhé rovině zvolíte emulaci tiskárny

EP Epson FX 80

IBM IBM Proprinter

HP HP Deskjet

Tyto emulace nabízí většina jehlickových tiskáren.

Dále zadáte:

?? Condens:(80 znaku na rádek)

?? Normal. (60 znaku na rádek)

Dále mužete zadat svoje jméno, které se objeví v záznamu letu. Jména se zadávají pomocí ASCI kódu. Jméno může mít až 21 znaku.

Dodatky

Prístroj obsahuje:

Prístroj Flytec 4020

Držák na nohu

Ochranný obal

Návod

K nemu je možno dokoupit následující príslušenství:

Ruzné držáky

Ruzné rychlostní sondy

PC software a PC kabel

Kabel pro sériový nebo paralelní port

Poškození vodou

Je-li prístroj poškozen vodou, ihned vyjměte baterie. V prípade, že dojde k poškození slanou vodou, rádne jej propláchnete vlažnou sladkou vodou. Potom jej nechejte vyschnout a odešlete ke kontrole prodejci nebo prímo výrobcu.

Upozornení: Nikdy se nepokoušejte prístroj vysušit v mikrovlnné troube.

V prípade, že prístroj nepracuje správne, vyjměte z nej na 5 minut baterie. Poté, co baterie opet vložíte do prístroje, proběhne automatický test. V prípade, že problémy pretrvávají, pošlete prístroj spolu s popisem závady svému prodejci FLYTEC nebo prímo do společnosti FLYTEC.